

提出日 平成 23 年 12 月 26 日

事故報告

弊社の風車において、事故が発生しましたので報告致します。

◇事業者情報

発電事業者名	大山ウインドファーム(株)
問い合わせ先	(会社名) 日本風力開発(株) (部署・氏名) 管理本部総務G 酒井 (連絡先) TEL 03-3519-7250 e-mail tsakai@jwd.co.jp

◇発電所・風車情報

発電所	大山中山 発電所	1号機
所在地(字まで)	鳥取県西伯郡大山町岡字東松本901	

◇故障・トラブル情報

発生日時	平成 23 年 12 月 25 日 (日 曜日) 6 時ごろ
発生箇所	<input checked="" type="checkbox"/> ローター(ブレード、ハブ)の破損 <input type="checkbox"/> ナセルの破損 <input type="checkbox"/> タワーの破損 <input type="checkbox"/> その他 ()
種類	<input type="checkbox"/> 飛散・落下 <input type="checkbox"/> 倒壊・崩壊 <input type="checkbox"/> 火災 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (折損)
特記事項(原因等)	落雷によるものと推定されます。
保安院等への報告時期	平成 23 年 12 月 26 日 (月 曜日)