

提出日 平成 31 年 1 月 25 日

事故報告

弊社の風車において、事故が発生しましたので報告致します。

◇事業者情報

発電事業者名	株式会社 ジェイウインド
問い合わせ先	(会社名)電源開発株式会社 (部署・氏名)風力事業部 事業推進室 (連絡先) TEL 03-3546-9538 e-mail:takao_fujiwara@jpower.co.jp

◇発電所・風車情報

発電所	あわら北湊風力 発電所 6 号機
所在地(字まで)	福井県あわら市北湊234-3

◇故障・トラブル情報

発生日時	平成 30 年 10 月 16 日 (火 曜日) 0 時ごろ
発生箇所	<input type="checkbox"/> ローター(ブレード、ハブ)の破損 <input type="checkbox"/> ナセルの破損 <input type="checkbox"/> タワーの破損 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (ナセル内ケーブル損傷)
種類	<input type="checkbox"/> 飛散・落下 <input type="checkbox"/> 倒壊・崩壊 <input checked="" type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> その他 ()
特記事項(原因等)	ナセル内の電力ケーブルの保護に不十分な箇所があり、運転中の振動により、ゴム製の被覆が損傷し、漏電により火災が発生したものの。 今後、ケーブル保護対策、自動消火装置の設置、点検項目の見直しにより対策実施予定。
産業保管監督部への報告時期	平成 30 年 10 月 16 日 (火 曜日)